

REAL CLUB SEVILLA GOLF



OBRA BUNKERS 2018


Renovación Bunkers RCSG 2018

- ❖ En el año 2004 se produjo el último reacondicionamiento de los bunkers del campo de golf.
- ❖ Durante este periodo, la fisonomía original de los bunkers se ha ido modificando, perdiendo su forma original.
- ❖ Asimismo la arena de los bunkers con el paso de los años se ha ido contaminando.
- ❖ El 1 Julio de 2018 se inició la obra quedando finalizada el 24 de agosto de este mismo año
- ❖ A continuación se presenta gráficamente el proceso de ejecución de las mismas


Proceso Renovación Bunkers

1. Identificación del perímetro original del bunker
2. Corte y retirada de filos manual
3. Extracción de la arena antigua/contaminada
4. Colocación de albero para evitar la contaminación de la arena con la base del bunker
5. Colocación y compactación de la nueva arena





























































REAL CLUB SEVILLA GOLF

